










Símbolos Eléctricos de Núcleos Férricos y Ferritas [\[Ir al sitio Web \]](http://www.simbologia-electronica.com)

 <p>Núcleo férrico</p>	 <p>Indicador de la dirección del flujo hacia arriba y de la corriente de izquierda a derecha</p>	 <p>Indicador de la dirección del flujo hacia abajo y de la corriente de izquierda a derecha</p>	 <p>Núcleo férrico con devanado</p>
 <p>Núcleo férrico con devanado n = espiras del arrollamiento</p>	 <p>Núcleo férrico con devanado</p>	 <p>Ferrita sobre un conductor</p>	 <p>Ferrita sobre un conductor</p>
 <p>Núcleo férrico con tres devanados</p>			

Todos los Símbolos Eléctricos y Electrónicos en <https://www.simbologia-electronica.com>