



Símbolos de núcleos férricos y ferritas

1/1

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	Núcleo férrico		Indicador de la dirección del flujo hacia arriba y de la corriente de izquierda a derecha
	Indicador de la dirección del flujo hacia abajo y de la corriente de izquierda a derecha		Núcleo férrico con devanado
	Núcleo férrico con devanado n = espiras del arrollamiento		Dos conductores atravesando un núcleo férrico y un devanado en el núcleo de uno de ellos
	Núcleo férrico con tres devanados		Ferrita sobre un conductor
	Ferrita sobre un conductor		

Más información sobre estos u otros símbolos en www.simbologia-electronica.com