






































Símbolos de Conexión de Devanados Eléctricos [[Ir al sitio Web](#)]

 1 Devanado	 2 Devanados separados	 3 Devanados separados	 6 Devanados separados
 6 Devanados interconectados	 Devanado polifásico interconectado (m = número de devanados)	 Devanado dos fases	 Devanado trifásico
 Devanado dos fases cuatro hilos separados	 Devanado dos fases cuatro hilos conectados	 Devanado de dos fases tres hilos, con conexión a tierra	 Devanado de tres fases 4 hilos no conectado a tierra
 Devanado de dos fases 5 cables, con conexión a tierra	 Devanado trifásico con neutro conectado a tierra	 Devanado trifásico conexión de 4 hilos	 Devanado trifásico 4 hilos, con neutro
 Devanado trifásico 4 hilos, con tierra	 Devanado de cuatro fases	 Devanado de trifásico en estrella	 Devanado de cuatro fases con neutro

Todos los Símbolos Eléctricos y Electrónicos en <https://www.simbologia-electronica.com>

Símbolos de Conexión de Devanados Eléctricos [[Ir al sitio Web](#)]

 <p>Devanado de 4 fases con conexión a tierra</p>	 <p>Devanado trifásico zig-zag, con conexión a tierra</p>	 <p>Devanado trifásico zig-zag sin tierra</p>	 <p>Devanado de seis fases zig-zag, con neutro conectado a tierra</p>
 <p>Devanado trifásico con conexión delta de tres hilos</p>	 <p>Devanado trifásico con conexión delta, cuatro hilos, uno a tierra</p>	 <p>Devanado trifásico delta tres hilos, con tierra</p>	 <p>Devanado trifásico delta con conexión abierta</p>
 <p>Devanado trifásico con conexión delta y 4 hilos</p>	 <p>Devanado trifásico con conexión delta abierta y con tierra</p>	 <p>Devanado trifásico con conexión delta abierta</p>	 <p>Devanado trifásico con conexión delta abierta y con tierra</p>
 <p>Devanado de seis fases doble conexión en estrella</p>	 <p>Devanado de seis fases doble conexión en estrella con tierra</p>	 <p>Devanado de seis fases con conexión en estrella</p>	 <p>Devanado de seis fases con conexión hexagonal</p>
 <p>Devanado de seis fases con conexión doble delta</p>			

Todos los Símbolos Eléctricos y Electrónicos en <https://www.simbologia-electronica.com>